令和5年度　通学路の要対策箇所　（学校名　栗山小学校　）

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	中央通り ラッキー栗山店前	ラッキー栗山店玄関付近	ラッキー栗山店の玄関・駐車場付近は車の出入りが多い。玄関前には、キッチンカーやテントの販売店があり、車や人の出入りが見えづらい。		**建設課 ラッキー栗山店**	**☆ラッキー栗山店に子どもたちの見守りをお願いし、改善点があれば検討していただく。**
2	朝日ふれあい公園付近	朝日４丁目 グリーンベルト	朝日ふれあい公園付近のグリーンベルトの道路は、一時停止が少なく、スピードを出しがち。歩道が狭い、または、ない道路が多い。建物の陰になる交差点が多く、車や自転車が見えにくい箇所がある。		**建設課**	**看板を立てて、注意喚起を促してはいる。優先道路の関係から一時停止は難しいが確認する**
3	旧セイコーマートから ふじ団地へ向かう道路	中央４丁目松風４丁目	あちこちに水たまりが見られた。大量の水たまりではなく、普通量だが、車が水たまりを意識していないので、歩道に水をはねていることがあった。		**建設課**	**歩道のうちかえしをおこなっている。道路は7次計画にはいれてあるが、緊急を要する場合は改善する。**

令和5年度　通学路の要対策箇所　（学校名　角田小学校　）

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
4	国道２３４号線 （継続）	学校前道路	トラック等大型車の交通量が多い。		**国土交通省**	**ガードレールを横断歩道のところ左右2mずつ設置した。冬には外せるようにした。子どもたちへの注意喚起をお願いしたい。**
5	国道２３４号線沿い （※教育委員会、建設課で対応していただいているが、継続でおねがいする。）	角田５町内	空き屋が倒壊しかけていて危険である。 ※見通しも悪い点がある。 ※太い枝が折れ落下している。倒木の恐れもある。		**建設課**	**下記の対策の通り**
対策	**※建設課で対応していただき、弁護士を立て後見代理人等動きがある。これから審議になっていく予定である。その前に緊急性が高まれば、持ち主に承諾を得ることなく対応していただく。それまでは、児童に対して反対側の歩道を通行することと危険な場所であるため注意して通ることを徹底させる。**					

6	国道２３４号線から阿野呂に抜ける道道４７７号線	道道４７７号線沿いの歩道（滝下由仁停車場線）	歩道が途中で終わっている。延長してほしい。（通学する子どもがいるため）		道道、建設課	歩道の延長は調整できるかどうか検討する。
7	旭台第3支線	国道234号線沿い江別製粉付近の道路	近年江別製粉工場ができ、大型トラックの出入りが増え、歩行者等に危険である。		国土交通省・建設課・警察	☆協議をし確認して交差点を設置した経緯がある。現在のところ注意喚起でお願いしたい。

令和5年度　通学路の要対策箇所　（学校名　栗山高等学校　）

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	現地の状況	事業主体	対策状況
8	国道２３４号線（継続要望）	２３４号線のバス停	信号機、横断歩道がバス停から離れた場所にあり、岩見沢方面からのバスを利用する生徒が、国道を横断す			□横断歩道の設置。 ※国道であり道路交通法上、現状では難しい。生徒への注意喚起をしていく。（命を守る行動を） ※学年・学級担任や生徒指導部より注意を促していく。 ※PTA会長は折に触れて注意喚起をしている。 ※生徒の登下校の状況で悪ければ一報ほしい、指導していく。

令和５年度　通学路の要対策箇所　（学校名　栗山中学校　）

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
9	中学校前から国道２３４号（継続）	中学校から国道に下る道路	・左右両方の歩道が狭く、自転車通学時に混雑しぶつかりそうになる。 ・歩道がガタガタで、自転車通学時に車道に落ちてしまう危険がある			☆昨年度までに歩道の部分は整地され、通り乗りやすい状況になっている。本会議で歩道と橋の安全柵は取り付けられるなど多く改善されている部分であるが、破損部分を補修する方向でお願いしたい。⇒確認し補修する。 ☆自転車の安全走行の徹底をお願いする。 ※生徒の登下校の状況で悪け
10	マックスバリューから国道２３４号線に向かう交差点	マックスバリューから栗山中学校に向かう交差点	登校時、信号待ちの際後ろに柵がなく落ちる危険がある		土交通省	高さの基準があるが、前向きに検討したい。

11	マックスバリュー横 からふれあい公園	ふれあい公園前のＴ字路 	車の交通量が多く、一時停止がないため危険である。		警察	**優先道路の関係で難しいが確認をする。**

令和5年度　通学路の要対策箇所　（学校名　継立小学校　）

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	現地の状況	事業主体	対策状況
12	松原産業旧焼却炉横 （解体の予定）	夕張郡栗山町字継立１８３番地	冬季間、屋根からの雪庇が酷くなるが焼却炉としての役目を終えたそうで今年中に解体となる	解体時が通学時間等にならないように松原産業に連絡	**昨年度冬に対応し解決済みである。特に問題はない。**	
13	旧継立中学校区の 通学路廃止にともなう 新規通学路の状況	夕張郡栗山町字継立１８９番地２ （旧継立中学校）	継立セブンイレブン向かい側の歩道を新たに通学路として設定した	令和５年の新学期街頭指導にて安全確認済	**昨年度より対応し、児童と保護者には通学路変更を伝えてある。特に問題はない。**	