


地域の防災対策について

栗山町総務課

台風21号

- 25年ぶりに「非常に強い」勢力で日本に上陸
- 台風の接近に伴い、記録的な暴風
- 北海道では5日朝にかけて台風が通過し、最大瞬間風速は北海道の22の観測点で観測史上最大値を観測
- 全町各地で倒木の被害
- 公共施設等での屋根損壊等～36箇所
- ビニールハウス被覆被害・倒壊等～277件
- 農業用倉庫の損壊等～80件
- 住宅被害～7件
- 消防署の出動～5件



被害の状況




(役場通り)



(湯地第5支線)

北海道胆振東部地震

- 9月6日、午前3時8分頃に胆振地方中東部を震源とする地震が発生し、厚真町では最大震度7の揺れを観測
- 栗山町では震度5弱の揺れを観測
- 地震により苫東厚真火力発電所が破損したことなどの影響により北海道内のほぼ全域で電力が止まる「ブラックアウト」が起こった。
栗山町でも、7日の午後10時30分頃まで停電
- 第2警戒配備体制をとって災害対策連絡会議を開催(10回)～被害状況確認と今後の対応協議



(震源要素)
平成30年09月06日 03時08分 胆振地方中東部 M6.7
(情報時刻)
平成30年09月06日 03時12分

震度 4 5弱 5強 6弱 6強 7

被害の状況

- 人的被害～負傷者1人
- 道路の陥没や河川の護岸崩壊等～13箇所
- 法面崩壊や農地の亀裂等～3件
- 水道管や下水道管の破損～6箇所
- 合併処理浄化槽の破損等～30箇所
- 住宅等の被害～14件
- 消防署の出動～3件



(湯地継立線)



(桜山地区)

災害時の対応

【避難所】

○指定避難所16箇所を開設(最大で70人が避難)

【広報・情報伝達】

○町ホームページで情報掲載

○町内会長・自治会長への電話連絡

○町広報車や消防署のサイレンによる情報周知

【備蓄食材・災害用備品】

○アルファ化米・クラッカー・飲料水の非常食提供

○避難者用の毛布の提供

○電源供給のための発電機の設置