

# 不動の滝 附帯施設等位置図（平成 29 年 11 月現在）

## 不動の滝



## 遊歩道柵

（平成 8 年 12 月 18 日設置）  
＜丸太材 H1.1m L94.3m＞



H23. 7 一部修繕（進入禁止用）  
H23. 11 一部修繕（破損・老朽化）  
H24. 6 防腐塗装（1回目）  
H25. 11 防腐塗装（2回目）  
H26. 11 防腐塗装（3回目）  
H28. 7 防腐塗装（4回目）  
H29. 8 防腐塗装（5回目）

## 休憩室

（平成 8 年 12 月 18 日設置）  
＜ログ 40.5 m＞



H25. 11 木材防腐塗装（一部）  
H26. 11 屋根・柱・壁面塗装・防虫対策修繕  
H28. 7 屋根塗装  
H29. 8 柱・壁面塗装

## 屋外水道



H28. 11 水道栓破損  
H29. 4 水道栓修繕

## 炊事場



H23. 11 漏水修繕  
H25. 11 木材防腐塗装  
H26. 11 屋根・柱・壁面塗装、防虫対策修繕  
H28. 7 柱・壁面塗装  
H29. 8 清掃作業のみ

## トイレ

（平成 8 年 12 月 18 日設置）  
＜ログ半割合板 20.29 m＞



H23. 11 施設修繕（仮設トイレ撤去、漏水修繕、LED 電球交換）  
H24. 4 漏水修繕、トイレトーパーホルダー追加取付  
H24. 6 屋根・壁面塗装（1回目）  
H25. 11 壁面塗装（2回目）  
H26. 11 壁面塗装（3回目）

## 駐車場（高架下）

## 電柱（街灯）



H26. 7 建て替え修繕（2箇所）

## 電柱（街灯）・不動尊御堂



H26. 7 電柱建て替えのため撤去  
H26. 11 不動尊御堂屋根・壁面塗装



